

Rénovation de l'église à Erde - 13023

Maître d'ouvrage : Paroisse de la Sainte-Famille
 Conseil de gestion
 1976 Premploz

Direction des travaux : Rudaz & Rudaz
 Rue des Platanes 1
 1950 Sion

Bureau d'étude : Vergères David
 1976 Premploz

Caractéristique de l'ouvrage

Assainissement du fond de l'église

- _ radier en béton armé actif : 250 m²
- _ enrobé bitumineux AC 8 L : 550 m²




Effectif engagé
 3 à 8 personnes

Montant des travaux
 SFr. 65'000

Durée des travaux
 15 jours

Année d'exécution
 2013



Quantités principales

Béton armé	:	33	m ³	Enrobé AC 8 L	:	50	to
Acier d'armature	:	3'000	kg				
	:						